



Critérios de indenizações

ESCORA RACIONAL

Orientações para clientes

Índice



03	Classificação de equipamentos
04	Escora
17	Prolongador de escora
21	Aprumador 300
26	Adaptadores aprumador
30	Adaptador LTT-escora
32	Adaptador p/ estronca
33	Adaptador super
34	Grampo para contraventamento
37	Pinos
41	Triângulo
46	Tripés
50	Forcado de escora

+ Classificação de equipamentos

Definição dos critérios de recebimento

Limpeza pesada

Equipamentos com excesso de concreto e obstruções que implicarão maior tempo para realização da limpeza.

3%

Taxa cobrada
do valor da peça

Desmontagem

Equipamentos que não tenham sido desmontados pelos clientes.

3%

Taxa cobrada
do valor da peça

Recuperação

Equipamentos que necessitem de pequenos reparos, como: uma solda, desempenho ou peças de reposição.

10%

Taxa cobrada
do valor da peça

Inutilizado

Equipamentos que não tenham mais condições de uso ou reparo.

100%

Taxa cobrada
do valor da peça



Classificação

ESCORA

■ LIMPEZA PESADA

- Obstrução no tubo
exceto em casos em que não há possibilidade de
remoção do concreto; nesse caso, será **inutilizado**.

■ RECUPERAÇÃO

- Base danificada/faltando
- Estojo/Porca danificado
- Porca sem haste
- Escora levemente empenada

■ INUTILIZADO

- Escora gravemente amassado/empenada
- Vinco
- Estado de oxidação avançado

Escora excesso de concreto



tubo obstruído

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza das peças.

OBSERVAÇÕES

O nível da obstrução deverá ser avaliado. Caso apresente obstrução maior que 20 cm, onde não haja a possibilidade de remoção do concreto, a peça entrará como inutilizada.

Escora

equipamento montado
com acessórios



AÇÕES


Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.

IMPORTANTE

Será classificada como desmontagem apenas a peça que estiver acoplada no equipamento.

Ex: Escora + Drophead:

Escora porca trincada



AÇÕES
Necessidade de reposição de uma nova porca.



AÇÕES
Necessidade de reposição de uma nova porca.

Escora
base trincada/quebrada



porca faltando haste



AÇÕES
Necessidade de trabalho extra para solda.

AÇÕES
Necessidade de trabalho extra para solda e reposição da haste.

Escora
estojo com rosca danificada



AÇÕES
Necessidade de trabalho extra para solda e reposição do estojo.

estojo trincado



AÇÕES
Necessidade de trabalho extra para solda e reposição do estojo.

Escora

corpo gravemente amassado



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Escora
extremidade gravemente
amassada



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de
recuperação.


cortada




AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de
recuperação.

Escora

corpo gravemente empenado



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Escora obstrução grave



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

OBSERVAÇÃO

O nível da obstrução deverá ser avaliado. Sendo por concreto, caso apresente obstrução maior que 20 cm, onde não há a possibilidade de remoção do material, a peça entrará como inutilizada.

Escora com vinco



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Escora
com vinco



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Escora

estado de oxidação avançado




AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES
Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Classificação

PROLONGADOR DE ESCORA



RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado
- Base danificada/faltando

INUTILIZADO

- Reforço danificado
- Vinco no corpo
- Corpo gravemente amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Prolongador de Escora trinca base



sem base

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova base.

Prolongador de Escora com vinco



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.


**Prolongador
de Escora**
gravemente amassado



cortado

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

OBSERVAÇÃO

Os Prolongadores de Escora deverão apresentar comprimento total de 1,00 m; caso esteja menor, a peça precisará ser classificada como inutilizado.



Classificação

APRUMADOR 300

RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado
- Subconjunto danificado/faltando

INUTILIZADO

- Gravemente amassado/empenado
- Vinco/trinca/corte
- Estado de oxidação avançado

Aprumador 300 sem subconjunto



AÇÕES
Necessidade de reposição de uma nova peça.



AÇÕES
Necessidade de reposição de uma nova peça.


Aprumador 300 gravemente empenado



cortado

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Aprumador 300 vinco



AÇÕES


Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.




AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Aprumador 300
gravemente
amassado



gravemente
empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

ADAPTADORES APRUMADOR

INUTILIZADO

- Quebrado/trincado
- Estado de oxidação avançado

Adaptadores Aprumador acessórios pregados nos barrotes



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.




AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

ADAPTADOR LTT-ESCORRA



LIMPEZA PESADA

- Tubo obstruído

RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado

INUTILIZADO

- Tubo gravemente empenado/amassado
- Quebrado/trincado
- Vinco
- Estado de oxidação avançado

furo danificado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

ADAPTADOR P/ ESTRONCA



LIMPEZA PESADA

- Tubo obstruído

RECUPERAÇÃO


- Levemente empenado

INUTILIZADO

- Tubo gravemente empenado/amassado
- Quebrado/trincado
- Vinco
- Estado de oxidação avançado

Classificação

ADAPTADOR SUPER



LIMPEZA PESADA

- Tubo obstruído

RECUPERAÇÃO

- Trinca no ponto de solda da base

INUTILIZADO

- Gravemente amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Classificação

GRAMPO PARA CONTRAVENTAMENTO



INUTILIZADO

- Sem a cunha
- Trinca
- Estado de oxidação avançado

Grampo de contraventamento grampo sem a cunha



AÇÕES

Falta de componente ou parte sem viabilidade de reposição.

Grampo de contraventamento trincado



estado de
oxidação avançado

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Pinos

argola com trinca



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

pino
sem argola



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

PINOS

RECUPERAÇÃO

- Argola com trinca
- Pino sem argola

INUTILIZADO

- Pino quebrado
- Estado de oxidação avançado

Pinos

pino quebrado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Pinos

estado de oxidação avançado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Classificação

TRIÂNGULO

■ RECUPERAÇÃO

- Cunha quebrada/faltando
- Perfis quebrados/trincados nos pontos de solda

■ INUTILIZADO

- Gravemente empenado/amassado
- Perfis quebrados/trincados na estrutura
- Estado de oxidação avançado



Triângulo

acessório pregado no barrote



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.

Triângulo sem cunha



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição.

Triângulo

quebrado no ponto de solda



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Triângulo gravemente empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

estado de oxidação avançado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

TRIPÉS

RECUPERAÇÃO

- Cunha quebrada/faltando
- Trincado/quebrado no ponto de solda

INUTILIZADO

- Gravemente amassado/empenado
- Quebrado/trincado estrutura
- Tripé faltando uma perna
- Estado de oxidação avançado

Tripés

cunha quebrada



AÇÕES

Necessidade de reposição de uma nova cunha.

quebrado no ponto de solda



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Tripés

quebrado no
ponto de solda



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.


Tripés

tripé faltando
uma perna



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

FORCADO DE ESCORA

RECUPERAÇÃO

- Trinca no ponto de solda do tubo

INUTILIZADO

- Tubo faltando
- Garra quebrada/trincada
- Grave amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Forcado de escora tubo faltando



haste quebrada

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Forcado de escora gravemente empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Forcado de escora gravemente empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Conheça as
cartilhas de indenização
das outras famílias de
equipamentos.



0800 899 8903 | **sh.com.br**