



Cr terios de indeniza es

MODEX

Orienta es para clientes

Índice



03	Classificação de equipamentos
04	Poste Modex
14	Travessa Modex
21	Diagonal Vertical Modex
28	Quebra Vão
32	Travessa Reforçada Modex
33	Escada Modular Modex
34	Degrau Escada Modular Modex
35	Chapa de Fechamento Modex
36	GC Externo Escada Modular
37	GC Interno Escada Modular

+ Classificação de equipamentos

Definição dos critérios de recebimento

Limpeza pesada

Equipamentos com excesso de concreto e obstruções que implicarão maior tempo para realização da limpeza.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Desmontagem

Equipamentos que não tenham sido desmontados pelos clientes.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Recuperação

Equipamentos que necessitem de pequenos reparos, como: uma solda, desempenho ou peças de reposição.

10% Taxa cobrada
do valor da peça

Inutilizado

Equipamentos que não tenham mais condições de uso ou reparo.

100% Taxa cobrada
do valor da peça

Classificação

POSTE MODEX



■ LIMPEZA PESADA

- Obstrução por concreto

■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado

■ INUTILIZADO

- Roseta quebrada/trincada
- Furação/Luva danificada
- Extremidade cortada
- Gravemente empenado/amassado
- Vinco
- Oxidação

Poste Modex

postes montados
com braçadeiras



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desmontagem das peças.

IMPORTANTE

Será classificada como desmontagem apenas a peça que estiver acoplada no equipamento.

Ex: Poste + braçadeira

Poste Modex tubo obstruído



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desobstrução das peças.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desobstrução das peças.

Poste Modex levemente empenado



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.

Poste Modex roseta trincada/quebrada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Poste Modex roseta gravemente amassada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Poste Modex furação danificada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Poste Modex tubo amassado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Poste Modex tubo cortado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

OBSERVAÇÃO

Há uma tolerância permitida de 5 cm para corte na extremidade do tubo, ou seja, caso o corte esteja dentro da tolerância, não será cobrado indenização do equipamento.

Poste Modex oxidação



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

TRAVESSA MODEX

■ RECUPERAÇÃO


- Levemente empenada
- Sem cunha
- Garra faltando / quebrada

■ INUTILIZADO

- Vinco
- Cortada
- Gravemente empenada / amassada
- Oxidação



Travessa Modex levemente empenada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.

Travessa Modex sem cunha



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova cunha.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova cunha.

Travessa Modex garra quebrada / trincada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova garra.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição de uma nova garra.

Travessa Modex corpo amassado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Travessa Modex com vinco



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Travessa Modex oxidação



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Classificação

DIAGONAL VERTICAL MODEX



■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenada
- Sem cunha
- Garra faltando / quebrada

■ INUTILIZADO

- Vinco
- Cortada
- Gravemente empenada / amassada
- Oxidação

Diagonal Vertical Modex

garra quebrada / faltando



AÇÕES

Necessidade de reposição de uma nova garra.




AÇÕES

Necessidade de reposição de uma nova garra.

Diagonal Vertical Modex

levemente empenada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.




AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para desempenho.

Diagonal Vertical Modex

garra quebrada / faltando



AÇÕES

Necessidade de reposição de uma nova garra.

Diagonal Vertical Modex corpo amassado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Diagonal Vertical Modex com vinco



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.

Diagonal Vertical Modex oxidação



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não é possível realizar a recuperação.



Classificação

QUEBRA VÃO

■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenado
- U quebrado ou com trinca

■ INUTILIZADO

- Vinco / corte
- Gravemente empenado / amassado
- Oxidação

Quebra vão U trincado



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.

Quebra vão

U quebrado



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.

Quebra vão U quebrado



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.



AÇÕES

Necessidade de solda e reposição de uma nova garra.

Classificação

TRAVESSA REFORÇADA MODEX



■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenada
- Sem cunha
- Garra faltando/quebrada
- Trinca no ponto de solda

■ INUTILIZADO

- Reforço faltando/quebrado
- Vinco/corte
- Gravemente empenada/amassada
- Oxidação

Classificação

ESCADA MODULAR MODEX



■ RECUPERAÇÃO

- Levemente empenada
- Borboleta danificada/faltando
- Trinca no ponto de solda
- Cantoneira faltando/danificada
- Tubo faltando/danificado
- Braçadeira faltando/danificada

■ INUTILIZADO

- Gravemente empenada/amassada
- Corpo com vinco/trinca
- Oxidação

Classificação

DEGRAU ESCADA MODULAR MODEX



■ RECUPERAÇÃO

- Trinco quebrado

■ INUTILIZADO

- Gravemente amassado/empenado
- Furação danificada
- Oxidação

Classificação

CHAPA DE FECHAMENTO MODEX



■ RECUPERAÇÃO

- Pino faltando/quebrado



■ INUTILIZADO

- Gravemente amassada/empenada
- Oxidação

Classificação

GC EXTERNO ESCADA MODULAR



■ RECUPERAÇÃO

- Sem cunha
- Garra faltando/quebrada

■ INUTILIZADO

- Vinco/corte
- Gravemente empenada/amassada
- Oxidação

Classificação

GC INTERNO ESCADA MODULAR



■ RECUPERAÇÃO

- Trinca no ponto de solda

■ INUTILIZADO

- Vinco/corte
- Gravemente empenado/amassado
- Oxidação

SH



Conheça as
cartilhas de indenização
das outras famílias de
equipamentos.



@shbrasil

0800 899 8903 | **sh.com.br**