



Critérios de indenizações

TEKKO

Orientações para clientes

Índice



03	Classificação de equipamentos
04	Painéis Tekko
14	Cantoneira Externa Tekko
15	Cantoneira Interna Tekko
19	U de 90
21	Clips Tekko
25	Garra para Ancoragem
31	Garra Tubular Tekko
32	Parafuso L Reforçado

+ Classificação de equipamentos

Definição dos critérios de recebimento

Limpeza pesada

Equipamentos com excesso de concreto e obstruções que implicarão maior tempo para realização da limpeza.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Desmontagem

Equipamentos que não tenham sido desmontados pelos clientes.

3% Taxa cobrada
do valor da peça

Recuperação

Equipamentos que necessitem de pequenos reparos, como: uma solda, desempenho ou peças de reposição.

10% Taxa cobrada
do valor da peça


Inutilizado

Equipamentos que não tenham mais condições de uso ou reparo.

100% Taxa cobrada
do valor da peça

Classificação

PAINÉIS TEKKO



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Espaçamento obstruído com concreto



■ RECUPERAÇÃO

- Caixa danificada/faltando
- Costela danificada/faltando
- Cabeça danificada/faltando
- Painel levemente empenado

■ INUTILIZADO

- Chapa lateral trincada/quebrada
- Chapa lateral gravemente empeno/amassado
- Estado de oxidação avançado

Painéis Tekko

excesso de concreto




AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza.

Painéis Tekko

caixa
danificada



trinca
na solda

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Painéis Tekko

costela
quebrada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda.

costela faltando



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda e reposição.

Painéis Tekko trincado no ponto de solda



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda.

Painéis Tekko cabeça gravemente amassada



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda e reposição.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para realização da solda e reposição.

Painéis Tekko

chapa lateral
gravemente amassada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Painéis Tekko

chapa lateral
gravemente empenada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Painéis Tekko

painel
danificado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.




AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Painéis Tekko

chapa
lateral torcida



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

chapa lateral torcida



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



Classificação

CANTONEIRA EXTERNA TEKKO

■ INUTILIZADO

- Cantoneira gravemente amassada/empenada
- Cantoneira trincada/quebrada/cortada
- Estado de oxidação avançado



Classificação

CANTONEIRA INTERNA TEKKO

■ RECUPERAÇÃO

- Trinca no reforço ou sem reforço

■ INUTILIZADO

- Cantoneira gravemente amassada/empenada
- Cantoneira trincada/quebrada/cortada
- Estado de oxidação avançado

Cantoneira Interna Tekko

reforço com trinca



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Cantoneira Interna Tekko

reforço com trinca



faltando
reforço

AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição do reforço.

■ INUTILIZADA

**Cantoneira
Interna Tekko**
gravemente
amassada

SH



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



Classificação

U DE 90

■ RECUPERAÇÃO

- Perfil levemente empenado

■ INUTILIZADO

- Perfil gravemente amassado/empenado
- Perfil cortado
- Estado de oxidação avançado

U de 90
gravemente
amassado/empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



Classificação

CLIPS TEKKO

■ RECUPERAÇÃO

- Sem pino

■ INUTILIZADO

- Trincado/quebrado
- Estado de oxidação avançado

Clips Tekko sem pino



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição do Pino.



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda e reposição do Pino.


Clips Tekko

estado de
oxidação avançado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.


Clips Tekko quebrado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

trincado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Classificação

GARRA PARA ANCORAGEM



■ LIMPEZA PESADA / DESMONTAGEM

- Espaçamento obstruído com concreto

■ RECUPERAÇÃO

- Trinca no ponto de solda do tubo

■ INUTILIZADO

- Trinca na dobra
- Grava amassado/empeno
- Estado de oxidação avançado

Garra para Ancoragem excesso de concreto



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para limpeza.

Garra para Ancoragem

trinca no ponto de
solda do tubo



AÇÕES

Necessidade de trabalho extra para solda.

Garra para Ancoragem trinca na dobra



quebrada

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Garra para Ancoragem gravemente empenada



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

Garra para Ancoragem

estado de
oxidação avançado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



Classificação

PARAFUSO L REFORÇADO

■ INUTILIZADO

- Pino quebrado
- Cortado
- Barra com rosca danificada
- Gravemente amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Parafuso L Reforçado cortado



gravemente
empenado

AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



Classificação

GARRA TUBULAR TEKKO

■ INUTILIZADO

- Trincado/quebrado
- Gravemente amassado/empenado
- Estado de oxidação avançado

Parafuso L Reforçado gravemente empenado



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.



AÇÕES

Uma vez nesse estado, não há a possibilidade de recuperação.

SH



Conheça as
cartilhas de indenização
das outras famílias de
equipamentos.



@shbrasil

0800 899 8903 | **sh.com.br**