

Incentivo à Redução de Indenizações

Uso Consciente de Escoras

The logo consists of the letters 'S' and 'H' in a bold, red, sans-serif font with a white outline. The 'S' is stylized with a slight curve. The logo is centered within a yellow rounded rectangle. The background of the slide features a yellow and white diagonal striped pattern behind the logo, and a photograph of a construction site with a complex network of metal shoring and beams supporting a concrete ceiling structure.

SH

Principais Danos

Para a elaboração desta cartilha, fizemos um mapeamento dos principais danos causados às escoras e de suas respectivas indenizações.

Principais Danos

- Corpo do Macho e da Fêmea amassados e/ou empenados;
- Base empenada, quebrada e/ou trincada;
- Porca trincada, quebrada e/ou com a haste obstruída;
- Ferrugem excessiva;
- Pinos danificados;
- Rosca do estojo ou da porca desgastadas;
- Macho ou Fêmea obstruídos.

Limpeza Pesada



Recuperação



Inutilizado



Classificação

Recuperação: Será necessário trabalho extra para realizar o desempenho da escora.

10%
Do valor da peça



Importante

Em casos de empeno grave, a escora perde sua funcionalidade e será cobrado o valor integral da peça.

Amassado Leve - Recuperável



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para reparar o corpo da escora danificada.

Amassado Grave - Inutilizado



Classificação

Inutilizado: Graves amassados comprometem a estrutura da peça e precisam ser descartados.

Classificação

Inutilizado: Não há como recuperar a peça e será descartada.




100%
Do valor da peça



Dano – Porcas Danificadas

Classificação

Recuperação: Será necessário compra de nova porca. Este custo é repassado ao cliente.



10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação - Necessidade de trabalho extra para desobstrução.



10%
Do valor da peça



Dano – Base e Estojo Danificados


Classificação

Recuperação: Será necessário a compra de novas partes para reposição. Estes custos são repassados ao cliente.

10%
Do valor da peça



10%
Do valor da peça



Dano – Escoras de Alumínio Destravadas

As escoras de alumínio vem com o macho travado na fêmea através de pequenas peças.



Recuperação:

Necessidade de trabalho e gastos extras para a reposição das peças.



IMPORTANTE:

I.) Quando as escoras forem devolvidas com o pino danificado, ou sem o mesmo, será cobrado o valor integral do pino.

II.) Os danos identificados no momento da devolução do equipamento não especificados neste guia, serão analisados e julgados pelo departamento técnico para definir a indenização aplicável.

Cartilha de Melhores Práticas em Obra

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossas equipes de AsTec ou de Logística.

Nossa maior preocupação é a transparência!

The logo consists of the letters 'S' and 'H' in a bold, red, sans-serif font. The letters are outlined in white and set against a bright yellow rectangular background. The 'S' and 'H' are positioned side-by-side, with the 'S' slightly overlapping the 'H'.

Contato Equipe de Operações:
E-mail: qualidade@sh.com.br / Tel: 0800 282 2125