

Incentivo à Redução de Indenizações

Uso Consciente de Perfis (Aço e Alumínio)

The logo consists of the letters 'S' and 'H' in a bold, red, sans-serif font with a white outline. The 'S' is stylized with a slight curve. The logo is centered within a yellow rounded rectangle with a black border. This rectangle is positioned in the center of a horizontal band that features a yellow background on the left and right, and a yellow and white diagonal striped pattern in the middle.

SH



Principais Danos

Para a elaboração desta cartilha, fizemos um mapeamento dos principais danos causados aos perfis e de suas respectivas indenizações.

Principais Danos

- Perfis amassados, trincados e/ou quebrados;
- Perfis empenados, enferrujados e/ou torcidos;
- Chapas de Reforço trincadas, quebradas e/ou faltando;
- Espaçamento obstruído com concreto;
- Chapas internas danificadas.

Limpeza Pesada



Recuperação



Inutilizado



Amassados Leves e Trincados

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Teremos que realizar trabalho extra para solda e desamasso dos equipamentos

Quebradas

100%
Do valor da peça



Classificação

Inutilizado: Uma vez quebrado, não há possibilidade de recuperação.

Trincados Leves

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Teremos que realizar trabalho extra de corte e solda para o reparo.

Amassados Leves

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Teremos que realizar trabalho extra para desamasso dos equipamentos

Trincados

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Teremos que realizar trabalho extra para corte e solda.

Amassados

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Teremos que realizar trabalho extra para desamassar e alinhar os equipamentos.

Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para desempenho.

10%
Do valor da peça



Importante

Em casos de empeno e amassados graves, o perfil perde sua funcionalidade e será cobrado o valor integral da peça.

Ferrugem Avançada

100%

Do valor da peça



Classificação

Inutilizado: A corrosão compromete a estrutura do equipamento e impossibilita a recuperação.

Torcido

100%

Do valor da peça



Classificação

Inutilizado: Uma vez torcido, não tem como recuperar o alinhamento original do equipamento.

Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra com corte e solda para reposição da chapa.

10%
Do valor da peça



Sem a Chapa



Chapa Danificada

Classificação

Limpeza Pesada: Necessidade de trabalho extra para a remoção do concreto.



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra com corte e solda para reposição da chapa.



IMPORTANTE

Os danos identificados no momento da devolução do equipamento não especificados neste guia, serão analisados e julgados pelo departamento técnico para definir a indenização aplicável.

Cartilha de Melhores Práticas em Obra

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossas equipes de AsTec ou de Logística.

Nossa maior preocupação é a transparência!

The logo consists of the letters 'S' and 'H' in a bold, red, sans-serif font. The letters are outlined in white and are set against a bright yellow rectangular background. The 'S' and 'H' are positioned side-by-side, with the 'S' on the left and the 'H' on the right.

Contato Equipe de Operações:
E-mail: qualidade@sh.com.br / Tel: 0800 282 2125