

Incentivo à Redução de Indenizações

Uso Consciente de Torres de Carga

The logo consists of the letters 'SH' in a bold, red, sans-serif font with a white outline. It is centered within a yellow rounded rectangle. The background of the slide features a yellow and white diagonal striped pattern behind the logo.

SH




Principais Danos

Para a elaboração desta cartilha, fizemos um mapeamento dos principais danos causados às torres de carga e de suas respectivas indenizações.

Principais Danos

- Tubos principais amassados e/ou empenados;
- Tubos do meio amassados e/ou empenados;
- Pontos de solda danificados;
- Ferrugem excessiva;
- Berimbelas danificadas;
- Tubos obstruídos.

Limpeza Pesada



Recuperação



Inutilizado



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para desempenho.



Importante

Em casos de empeno grave, o quadro perde sua funcionalidade e será cobrado o valor integral da peça.

Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para desempenho.

10%
Do valor da peça



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para a realização da solda.



Classificação

Inutilizado: Não há como recuperar a peça e será descartada.



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para a realização da solda.



Classificação

Recuperação: Necessidade de trabalho extra para desobstrução.



Importante

O nível da obstrução será avaliado. Caso apresente obstrução profunda, onde não tem a possibilidade de remoção do concreto, será cobrado o valor integral da peça.

Separadas e Empenadas



Classificação

Recuperação: Teremos que efetuar a compra de novos parafusos e/ou realizar trabalho extra para o desempenho

Quebradas



Classificação

Inutilizado: Uma vez quebrada, não há a possibilidade de solda e reparo. Deverá ser cobrado o valor integral da peça.

Dano – Cornetas Sem Base ou Danificadas

Classificação

Inutilizado: Apesar do custo da base não ser muito elevado, o corte diminui o tamanho original do tubo, conseqüentemente, altera a posição do furo.



Porca Danificada



10%
Do valor da peça

Classificação

Recuperação: Será necessário compra de nova porca. Este custo é repassado ao cliente através da classificação recuperação.

Tarugo Danificado



100%
Do valor da peça

Classificação

Inutilizado: O tarugo não pode ser soldado e o equipamento perde a sua função.

Conector Sem Arruela



10%
Do valor da peça

Classificação

Recuperação: Os conectores sem a arruela, deverão ser cortados para a soldagem de uma nova. Este custo é repassado para o cliente.

Base Dupla Empenada



10%
Do valor da peça

Classificação

Recuperação: Necessidade de um trabalho extra para o desempenho das bases.

IMPORTANTE:

I.) Quando as torres de carga forem devolvidas com o pino danificado, ou sem o mesmo, será cobrado o valor integral do pino.

II.) Os danos identificados no momento da devolução do equipamento não especificados neste guia, serão analisados e julgados pelo departamento técnico para definir a indenização aplicável.

Cartilha de Melhores Práticas em Obra

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossas equipes de AsTec ou de Logística.

Nossa maior preocupação é a transparência!

The logo consists of the letters 'S' and 'H' in a bold, red, sans-serif font. The letters are outlined in white and set against a bright yellow rectangular background. The 'S' and 'H' are positioned side-by-side, with the 'S' slightly overlapping the 'H'.

Contato Equipe de Operações:
E-mail: qualidade@sh.com.br / Tel: 0800 282 2125